



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VÁLOR (GRANADA)

AYUNT. DE VÁLOR

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CATEGORÍA	TIPO	SUBTIPO
153	MOLINO DEL TÍO PEDRO	Museos y manifestaciones culturales	Obras de arte y técnicas	Molinos
		COORDENADAS UTM (Huso 30S)		
Nechite		X	Y	Z
		493890	4096009	960

FOTO DEL RECURSO:



EVALUACIÓN DEL RECURSO

GRADO DE RELEVANCIA: Medio

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Potente cubo de tres cuerpos construido en mampostería y caz en piedra seca, sobre edificio rectangular de una planta, con cubierta plana y alero de laja. Presenta a los pies dos cárcavos de medio punto, también en mampostería, apreciándose en uno de los mismos dos saetillos. En el interior del edificio se conservan dos piedras de moler y retos de un rodezno. No está datado y a nivel etnográfico es el molino de mayor interés de la zona. Construidos en mampostería con mortero de cal, los molinos precisaban de una gran solidez estructural ya que tenían que soportar el embate del agua, la acción de la humedad, el peso de las piedras y las vibraciones de su funcionamiento. Podían presentar una o dos alturas. De una toma de río o de la acequia, salía un potente caz, el cual, al mantener una mínima pendiente, se distanciaba progresivamente, en altura, del curso de agua del que había nacido, para lograr el salto. El caz vertía el agua en el interior de una sólida torre de planta cuadrada o circular llamada cubo. El cubo se acuesta ligeramente sobre el talud para alcanzar mayor presión. En el cubo se acumula una columna de agua suficiente, para alcanzar la presión necesaria, que permita poner en marcha el sistema de molienda, al tiempo que da la suficiente regularidad al mismo.

ESPECIFICIDAD:

Media

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Regular

RESTRICCIONES:

Propiedad privada

Margen derecho del Río Nechite, bajo el Molino del Santo, al noroeste del Barranco de San Blas.

UBICACIÓN: Blas.

PLANO DE SITUACIÓN: SI



DATOS DEL RECURSO		
ACCESOS: Camino de los molinos a medio kilómetro del barrio de San Blas. Bajo el molino del Santo.	SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:	PROMOCIÓN: 0
TEMPORALIDAD:	AMENAZAS: 0 Deterioro por ausencia de labores de conservación.	0
RELACIÓN CON OTROS RECURSOS: Molinos, acequias, ríos, miradores, comunidades vegetales de interés.		
PROPIEDAD: Privada	ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:	0
OTROS DATOS DE INTERÉS: Cubo y caz en buen estado. El edificio ha perdido parte de su cubierta y la fachada está inclinada con riesgo de derrumbe.		
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS: Entorno de bosque residual de ribera con álamos y sauces. Propuesta de inclusión el Itinerario etnográfico la vida en los cortijos: eras y molinos, rehabilitación y señalización.		
FOTOGRAFÍAS: Si		